

ACCIDENT

survenu à l'avion immatriculé F-BSLX

Evénement :	sortie latérale de piste au roulement à l'atterrissage.
Cause probable :	contrôle insuffisant en direction.

Conséquences et dommages : train avant et hélice endommagés.

Aéronef : avion Robin DR 300 - 108.

Date et heure : samedi 22 février à 12 h 30.

Exploitant : club.

Lieu : AD Péronne (80), piste revêtue 2440 x 45 m.

Nature du vol : instruction, première navigation en solo.

Personnes à bord : pilote stagiaire seul à bord.

Titres et expérience : pilote stagiaire 31 ans, 27 heures de vol en double commande et 5 comme pilote stagiaire seul à bord.

Conditions météorologiques : vent 210° / 10 kt.

Circonstances

L'appareil fait une embardée au roulement à l'atterrissage en piste 27. Le pilote ne parvient pas à revenir sur l'axe et l'avion sort de piste sur le côté droit.

Note : Un événement comparable s'est également produit le 23 février sur l'aérodrome de Nevers.