

INCIDENT

survenu à l'avion immatriculé F-BPBG

Evénement :	atterrissage d'urgence avec fumée à bord.
Cause identifiée :	serrage défectueux du bouchon de remplissage d'huile moteur.

Conséquences et dommages :	aucun.
Aéronef :	avion SOCATA MS 880 B "Rallye".
Date et heure :	mercredi 7 octobre 1998 à 11 h 00.
Exploitant :	club.
Lieu :	AD Saint-Cyr-l' Ecole (78).
Nature du vol :	solo.
Personnes à bord :	pilote stagiaire seul à bord.
Titres et expérience :	pilote stagiaire 31 ans, 16 heures de vol en double commande et 30 minutes comme pilote stagiaire seul à bord.
Conditions météorologiques :	vent secteur nord-ouest 08 à 10 kt, visibilité 2500 m, brume.

Circonstances

Lors de son deuxième vol solo, en circuit d'aérodrome, le pilote prévient la tour de contrôle de la présence de fumée sous le tableau de bord. Le contrôleur lui conseille de se poser au plus vite. L'atterrissage se déroule sans autre incident . Le pilote coupe les contacts et évacue l'avion.

Il est constaté que de l'huile s'est répandue sur le carter moteur ainsi que sur la jambe de train avant et que le bouchon d'huile (type ¼ de tour) n'est pas verrouillé. Le pilote stagiaire a indiqué avoir effectué la vérification du niveau d'huile lors de la visite prévol.