

ACCIDENT

survenu à l'hélicoptère immatriculé F-GEHE

Evénement :	atterrissage manqué.
Cause probable :	perte de contrôle en lacet.

Conséquences et dommages : aéronef détruit.
Aéronef : hélicoptère Eurocopter SA 341 G "Gazelle".
Date et heure : vendredi 21 mars 1997 à 08 h 30.
Exploitant : club.
Lieu : Montvendre (26).
Nature du vol : voyage.
Personnes à bord : pilote + 3.
Titres et expérience : pilote 49 ans, TTH de 1993, 235 heures de vol dont 28 sur type et une dans les trois mois précédents.
Conditions météorologiques : évaluées sur le site de l'accident : vent 330° à 360° / 10 à 15 kt.

Circonstances

A l'issue de l'approche finale sur un champ, face au nord-est, le pilote évolue pour se positionner vers la gauche. Il ne peut maîtriser l'appareil qui part en lacet vers la gauche. L'hélicoptère fait deux ou trois tours puis s'incline à gauche. Les pales du rotor principal touchent le sol. L'appareil se disloque et s'immobilise à plat.

Le pilote a indiqué avoir été gêné dans sa manœuvre par le passager avant.