

ACCIDENT

survenu au planeur immatriculé F-CGFV

Événement :	collision avec des arbres.
Cause probable :	confusion dans l'utilisation des commandes.

Conséquences et dommages : bords d'attaque endommagés.
Aéronef : planeur Centrair 101 "Pégase".
Date et heure : vendredi 18 avril 1997 à 17 h 45.
Exploitant : club.
Lieu : AD Château-Arnoux.
Nature du vol : local.
Personnes à bord : pilote.
Titres et expérience : pilote 67 ans, VV de 1983, 761 heures de vol dont 200 sur type et 15 dans le mois précédent.
Conditions météorologiques : non contributives à l'accident.

Circonstances

Après trente minutes de vol local, le pilote annonce "posé sud, train sorti verrouillé". Il sent de fortes turbulences et observe un taux de chute de 5 mètres par seconde. Il tente d'atteindre le terrain mais heurte des arbres situés à 100 mètres de la piste.

La personne qui a aidé le pilote à sortir du planeur a remarqué que le train était rentré. Il est probable que le pilote ait confondu les manettes de sortie du train et des aérofreins.