

ACCIDENT

survenu à l'hélicoptère immatriculé F-GIYM

Evénement :	collision ligne électrique.
Cause probable :	non perception de l'obstacle.

Conséquences et dommages : pilote blessé, aéronef détruit, ligne électrique endommagée.

Aéronef : hélicoptère Hugues - Schweizer 269 C.

Date et heure : vendredi 2 mai 1997 à 15 h 40.

Exploitant : société.

Lieu : Bourbon - l'Archambault (03).

Nature du vol : épandage agricole.

Personnes à bord : pilote.

Titres et expérience : pilote 43 ans, PPH d'avril 1994, 915 heures de vol dont 168 dans les trois mois précédents.

Conditions météorologiques : évaluées sur le site de l'accident : vent 095 ° / 07 kt, CAVOK.

Circonstances

Le pilote vient d'effectuer 3 heures d'épandage entre 10 h 35 et 15 h 20. Avant de traiter une autre parcelle, il rencontre le propriétaire du champ afin de s'informer des obstacles. Au cours d'une reconnaissance au sol et en vol, il note la présence d'une haie d'arbres en limite de la parcelle, et d'une ligne électrique moyenne tension la traversant. Dès les premières manœuvres, son attention est attirée par les gestes de mécontentement d'une personne placée en bout de champ. Au passage suivant, l'hélicoptère percute la ligne électrique.