

ACCIDENT

survenu à l'ULM identifié 53-DD

Evénement :	collision avec un poteau.
Cause identifiée :	évolution à basse hauteur.

Conséquences et dommages : pilote et passager blessés, aéronef détruit.

Aéronef : ULM Tétraèdre, pendulaire.

Date et heure : dimanche 26 juillet 1998 à 20 h 45.

Exploitant : privé.

Lieu : Livré-la-Touche (53), altitude topographique : 60 m.

Nature du vol : local.

Personnes à bord : pilote + 1.

Titres et expérience : pilote 41 ans, UL de 1996, 100 heures de vol environ.

Conditions météorologiques : évaluées sur le site de l'accident : vent calme, CAVOK, QNH 1012 hPa.

Circonstances

En soirée, de retour de Saint-Brévin-les-Pins, le pilote effectue un passage devant sa maison. Il indique qu'il subit au cours de celui-ci une descente, et le temps de remettre les gaz, il ne peut éviter un poteau dont la hauteur est d'environ 10 mètres.

Le pilote a également indiqué qu'il a débuté son passage à une altitude de 500 pieds avec un QNH réglé à 1020 hPa.