

ACCIDENT***survenu à l'avion immatriculé F-BVUJ***

Événement :	atterrissage dur, sortie latérale de piste.
Cause identifiée :	corrections inadaptées de la trajectoire en courte finale.

Conséquences et dommages :	train principal et aileron droits endommagés.
Aéronef :	avion Piper PA 28 -180 "Archer".
Date et heure :	vendredi 26 février à 15 h 45.
Exploitant :	club.
Lieu :	AD Perpignan (66), piste 13 revêtue 1265 x 20 m, seuil décalé de 123 mètres.
Nature du vol :	voyage.
Personnes à bord :	pilote + 3.
Titres et expérience :	pilote 22 ans, TT de 1995, 109 heures de vol dont 16 sur type et 5 dans les trois mois précédents.
Conditions météorologiques :	vent 100° / 10 kt, visibilité supérieure à 10 km, FEW à 2600 pieds.

Circonstances

L'avion décolle de Perpignan à destination de Montpellier. Au cours du vol, en raison d'une dégradation des conditions météorologiques, le pilote décide de regagner Perpignan.

A l'atterrissage en piste 13, se jugeant sous le plan de descente, il essaye d'allonger sa trajectoire par une action à cabrer et perd le contrôle de l'avion qui décroche.

L'avion atterrit durement, parcourt une centaine de mètres et sort de piste à droite.