

## **ACCIDENT**

### ***survenu au planeur immatriculé OO-LIT***

OO-LIT DU 12 JUIN 1999

<b>Événement :</b>	décollage manqué en remorquage.
<b>Cause probable :</b>	difficulté de contrôle en tangage lors de la manœuvre des volets.

<b>Conséquences et dommages :</b>	aéronef fortement endommagé.
<b>Aéronef :</b>	planeur Schempp-Hirth Ventus B , monoplace.
<b>Date et heure :</b>	samedi 12 juin 1999 à 17 h 45.
<b>Exploitant :</b>	privé.
<b>Lieu :</b>	AD Château-Arnoux-St Auban (04).
<b>Nature du vol :</b>	local.
<b>Personnes à bord :</b>	pilote.
<b>Titres et expérience :</b>	pilote 68 ans, VV de 1951 délivré par la Belgique, environ 3 138 h de vol dont 11 h 20 sur type dans le mois précédent.
<b>Conditions météorologiques :</b>	vent calme, CAVOK.

#### **Circonstances**

Après deux cents mètres de roulement au décollage, l'aéronef prend une forte attitude à cabrer. Le pilote largue le câble de remorquage. Le planeur s'incline à gauche et l'aile gauche touche le sol. L'aéronef pivote autour de ce point d'appui et percute le sol.

Le pilote indique que lors du roulement il s'est senti tellement secoué par les inégalités du terrain qu'il a sorti un cran de volet pour décoller plus rapidement. Le planeur a décollé en prenant une assiette fortement cabrée que le pilote n'a pu contrôler.

**ATERRISSAGE A VUE**  
*Visual landing*

Ouvert à la CAP  
Public Air Traffic

**01 CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN LFMX**

98 02 26

Non WGS-84

ALT en ft

ALT AD : 1509 (54 hPa)



LAT : 44 03 36 N



LONG : 005 59 29 E

DÉC : 1°W (95)

APP : NIL

TWR : NIL

AFIS : ST AUBAN Information 122.3



FRANCE

CHG : Révision.

©SIA