

ACCIDENT

survenu au planeur immatriculé F-CFDE

Evénement :	collision avec obstacle à l'atterrissage.
Cause probable :	atterrissage court et désaxé.

Conséquences et dommages : aéronef légèrement endommagé.

Aéronef : planeur Scheibe SF 34 B.

Date et heure : samedi 15 février 1997 à 17 h 40.

Exploitant : club.

Lieu : AD Issoire (63).

Nature du vol : local.

Personnes à bord : pilote.

Titres et expérience : pilote 77 ans, VV de 1968, 2270 heures de vol sur planeur dont 55 sur type et une dans les trois mois précédents. PP de 1953, 3740 heures de vol sur avion.

Conditions météorologiques : non contributives à l'accident.

Circonstances

A l'atterrissage, après le dernier vol de la journée, le pilote se pose volontairement court et à gauche de la piste pour s'immobiliser au plus près des hangars. L'aile droite heurte une balise métallique d'entrée de piste.