

# Investigations on foreign events without active participation opened between 16/07/2018 and 22/11/2020

The initial information given below is subject to change.

Occurrence class	Local date	Location	Aircraft category	Manufacturer/Model	Registration	Operator	Responsible entity
Serious incident	08/11/2020	En croisière FL 430 près de MOLUS (Europe and North Atlantic - France)	Large Aeroplane	CESSNA - 680 - A	CS-LTC	Portugal - Netjets	Switzerland - AAIB
Panne de pressurisation en croisière							
Serious incident	11/10/2020	AD Mexico Intl (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	N507VL	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Fuite hydraulique en croisière							
Serious incident	25/10/2020	AD Burirum (Asia - Thailand)	Small Aeroplane	SOCATA - TBM700	HS-RCV	Thailand - Private Operator	Thailand - AIB
Atterrissage avant la piste							
Accident	31/10/2020	AD Rotterdam (Europe and North Atlantic - Netherlands)	Small Aeroplane	ROBIN - DR400 - 140B	PH-NSC	Netherlands (Vliegclub)	Netherlands - DSB
Sortie de piste à l'atterrissage, collision avec le PAPI							

Accident	18/10/2020	AD damyns Hall (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Very Light Aeroplane	DRUINE - D31 (Turbulent)		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Collision avec le sol							
Serious incident	13/10/2020	Brazil airspace (South America - Brazil)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>PR-MYW</b>	Brazil	Brazil - CENIPA
			Small Aeroplane	PIPER - PA31T - 1	<b>PT-OLF</b>		
Rapprochement anormal entre un avion en approche et un avion au décollage							
Incident	23/10/2020	AD Brisbane (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>VH-VFF</b>		Australia - ATSB
Panne moteur, interruption du décollage							
Serious incident	07/10/2020	AD Tabriz Shaid Madani (Middle East - Iran, Islamic Republic of)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319	<b>EP-IEP</b>	Iran, Islamic Republic of - Iran National Airlines Corp. (Iran Air)	Iran, Islamic Republic of - AIB
Atterrissage sur une piste non assignée							
Serious incident	04/10/2020	AD Antonio Nariño (South America - Colombia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>N740AV</b>	Colombia - Aerovias Del Continente Americano S.A.	Colombia - AIB
Endommagement de l'aile droit par des débris sur la piste lors du décollage							

Accident	11/10/2020	AD La Axarquia (Malaga) (Europe and North Atlantic - Spain)	Fixed powerplant installation	SCHEIBE - SF25 - B	<b>F-CHCH</b>	France - Unknown	Spain - CIAIAC
----------	------------	--	----------------------------------	--------------------	---------------	------------------	----------------

Malaise pilote, reprise des commandes et atterrissage par le passager

Serious incident	17/07/2020	AD Teuge (Europe and North Atlantic - Netherlands)	Small Aeroplane	PIPER - PA18 (PA-18/19 SUPER CUB)	<b>PH-ZVC</b>	Netherlands (Van Bunte Aviation)	Netherlands - DSB
			Small Aeroplane	SOCATA - TB9	<b>PH-IIS</b>	Netherlands (AIS Flight Academy)	

Perte de séparation en vol

Serious incident	24/06/2020	AD Rotterdam (Europe and North Atlantic - Netherlands)	Small Helicopter	EUROCOPTER - EC135 - P3	<b>PH-TTR</b>	Netherlands (ANWB Medical Air Assistance)	Netherlands - DSB
			Small Aeroplane	CESSNA - 172	<b>PH-RES</b>	Netherlands	

Perte de séparation en vol

Serious incident	10/06/2018	AD Amsterdam (Europe and North Atlantic - Netherlands)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8K2	<b>PH-BXG</b>	Netherlands - K.I.m. Royal Dutch Airlines N.v.	Netherlands - DSB
------------------	------------	---	-----------------	--------------------------	---------------	--	-------------------

Oubli de mise à jour du FMS suite à la modification de la bretelle d'accès pour le décollage

Accident	20/09/2020	The Deer Farm, Desborough (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Northamptonshire)	Fixed-wing	BEST OFF - SKYRANGER SWIFT		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Atterrissage en dehors de la piste							
Incident	29/09/2020	Proche AD Perth (Oceania - Australia)	Large Helicopter	AEROSPATIALE - AS365 - N3	<b>VH-WPX</b>	Australia (State of Western Australia)	Australia - ATSB
Chute par-dessus bord lors d'un exercice d'hélicoptère							
Accident	22/08/2020	Old Hay Airfield (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Kent)	Small Aeroplane	JODEL - D112 (Wassmer D 112F)		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Atterrissage dur							
Serious incident	06/08/2020	AD Tijuana (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>N518VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - AIB
Collision avec un animal lors du décollage							
Accident	14/08/2020	AD Groningen (Europe and North Atlantic - Netherlands)	Small Aeroplane	SOCATA - TB20	<b>PH-MLZ</b>	Netherlands (KLM Flight Academy)	Netherlands - DSB
Atterrissage train rentré							

Serious incident	19/08/2020	En croisière (Africa - South Africa)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>ZS-SZI</b>	South Africa - South African Airways (Saa)	South Africa - CAA
Incapacité pilote							
Accident	22/08/2020	Loulé (Europe and North Atlantic - Portugal)	Small Aeroplane	MORANE SAULNIER - MS893 - A	<b>CS-AJB</b>	Portugal (AERO-ALGARVE LDA)	Portugal - GPIAA
Diminution de la puissance moteur, atterrissage forcé, lors d'un vol de tractage de banderole							
Accident	15/08/2020	AD Bad Dürkheim (Europe and North Atlantic - Germany)	Small Aeroplane	SOCATA - TB10	<b>D-ETFB</b>	Germany	Germany - BFU
Atterrissage dur							
Accident	16/08/2020	AD Mannheim (Europe and North Atlantic - Germany)	Small Aeroplane	STAMPE - SV4 - B (fabriqué par Société Nationale de Constructions Aéronautiques)	<b>D-EFEM</b>	Germany - Unknown	Germany - BFU
Perte de contrôle en montée initiale							
Accident	11/08/2020	Crossland Moor Airfield (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Small Aeroplane	JODEL - DR250 - 160		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Perte de contrôle lors de l'atterrissage, collision avec un obstacle							

Accident	30/07/2020	AD Lausanne La Blecherette (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Small Aeroplane	ROBIN - DR400 - 160	<b>HB-KLT</b>	Switzerland - Air-club D'yverdon-les-bains	Switzerland - AAIB
Rebond lors de l'atterrissage, rupture du train d'atterrissage avant							
Accident	13/08/2020	AD Pirmansens (Europe and North Atlantic - Germany - Rheinhessen-Pfalz (RHPF))	Small Aeroplane	STEARMAN - A75 - N1	<b>F-AZLN</b>	Unknown - Unknown	Germany - BFU
Basculement sur le dos lors d'une interruption d'atterrissage							
Serious incident	06/08/2020	AD Delhi (Asia - India)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200N - 271N	<b>VT-IUD</b>	India - Interglobe Aviation Private Ltd (T/a Indigo)	India - AIB
Atterrissage dur							
Accident	06/08/2020	Cascais (Europe and North Atlantic - Portugal)	Small Aeroplane	SOCATA - TB9	<b>CS-DAB</b>	Portugal (Aeronautical Web Academy)	Portugal - GPIAA
Diminution de la puissance du moteur en montée initiale, atterrissage forcé sur un terrain de golf							
Serious incident	05/08/2020	AD Sofia (Europe and North Atlantic - Bulgaria)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>HA-LWH</b>	Hungary - Wizz Air Hungary Ltd	Bulgaria - AAIU
Heurt de l'aile gauche par un escalier d'embarquement mobile							

Serious incident	03/08/2020	Lancashire Police Headquarters Training Area (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Lancashire)	Rotary-wing RPAS	OTHER - UAS/RPAS (Parrot Anafi)		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
------------------	------------	--	------------------	---------------------------------	--	----------------	-----------------------

Perte de la connexion avec le télépilote, arrêt des rotors en vol, collision avec le sol

Accident	16/07/2020	Alvares Machado SP (South America - Brazil)	Small/light Helicopter	AEROSPATIALE - AS350 - B2	<b>PP-EOW</b>	Brazil	Brazil - CENIPA
----------	------------	---	------------------------	---------------------------	---------------	--------	-----------------

Chute d'un passager d'un aéronef en vol

Accident	24/05/2020	Waterton, Bridgend (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Glamorgan)	Rotary-wing RPAS	OTHER - UAS/RPAS (Parrot Anafi)		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
----------	------------	---	------------------	---------------------------------	--	----------------	-----------------------

Action inadéquate du télépilote, collision du drone avec un mur

Accident	24/07/2020	AD Greenhills Farm, Wheatley Hill (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Durham)	Fixed-wing	BEST OFF - SKYRANGER		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
----------	------------	---	------------	----------------------	--	----------------	-----------------------

Sortie latérale de piste lors de l'atterrissage, collision avec un fossé

Accident	18/07/2020	Kingstanding Airfield (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Small Aeroplane	JODEL - D9		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Perte de contrôle en montée initiale, collision avec le sol							
Accident	09/07/2020	Stoke-on-trent (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Staffordshire)	Rotary-wing RPAS	OTHER - UAS/RPAS (parrot anafi thermal)		United Kingdom - Unknown	United Kingdom - AAIB
Perte de contrôle du drone en vol, collision avec le sol							
Serious incident	02/07/2020	AD Tijuana (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>XA-VLL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico
Sur-consommation d'huile, déroutement							
Accident	23/06/2020	AD Dresden (Europe and North Atlantic - Germany (Dresden))	Small Aeroplane	JODEL - DR1050 - M1	<b>D-EOEN</b>	Germany	Germany - BFU
Rupture du train principal gauche lors de l'atterrissage							
Serious incident	20/05/2020	Sankey Valley Industrial Estate (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Rotary-wing RPAS	OTHER - UAS/RPAS (Parrot Anafi Thermal SE)		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Déclenchement d'une alarme GPS en vol, chute du drone, collision avec un arbre							



Serious incident	21/04/2020	Brocton Cannock Chase Woodland (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Rotary-wing RPAS	OTHER - UAS/RPAS (Parrot Anafi Thermal)		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Perte de contrôle en vol d'un drone, collision avec le sol							
Accident	26/04/2019	AD Mc Minnville (North America - United States - Oregon)	Small Helicopter	GUIMBAL - CABRI - G2	<b>N367PA</b>	United States (Precision Flight Training Inc)	United States - NTSB
Perte de contrôle lors d'un exercice d'autorotation, heurt du patin avec le sol, basculement sur la gauche, en instruction							
Serious incident	28/10/2019	AD Suvarnabhumi (Asia - Thailand)	Large Aeroplane	AIRBUS - A350 - 900	<b>HS-THG</b>	Thailand - Thai Airways International Ltd.	Thailand - AIB
Émission d'un message "MAYDAY FUEL" avant l'atterrissage							
Serious incident	08/02/2020	Proche port Clariden-Hüfifin (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Small Aeroplane Small Aeroplane	ROBIN - DR400 - 140B PIPER - PA18 (PA-18/19 SUPER CUB)	<b>HB-KLZ</b> <b>HB-PPJ</b>	Switzerland - Fluggruppe/Motorflugschule Mollis Switzerland (CAMINADA & PARTNER AG)	Switzerland - AAIB
Rapprochement entre deux avions							
Incident	17/03/2020	AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 115	<b>N4005X</b>	United States - American Airlines Inc.	Mexico - AIB
Ingestion d'un oiseau par un des moteurs lors de la montée après le décollage							

Incident	27/03/2020	Vers AD Copenhagen (Europe and North Atlantic - Denmark)	Large Aeroplane	AIRBUS - A300 - 600 - B4 622R	<b>D-AZMK</b>	Germany - European Air Transport Leipzig GmbH	Denmark - AAIB
Vibration du moteur N°2 lors de la descente							
Serious incident	08/11/2018	La Sarraz (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Small Aeroplane	ROBIN - DR400 - 140B	<b>HB-KLE</b>	Switzerland	Switzerland - AAIB
			Small Helicopter	AGUSTA - A109 - A	<b>HB-ZHG</b>	Switzerland (KAREN SA)	
Rapprochement anormal en croisière							
Accident	05/03/2020	Leeds (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Rotary-wing RPAS	OTHER - UAS/RPAS (Anafi Parrot)		United Kingdom - Unknown	United Kingdom - AAIB
Perte de contrôle après le décollage, collision avec le sol							
Serious incident	03/03/2020	Glencoe/Scotland (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Small Helicopter	AEROSPATIALE - AS350 - B2		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
			Perte de la charge en vol				
Serious incident	01/03/2020	AD Maya Maya (Africa - Congo, Republic of the)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8B6	<b>CN-RNK</b>	Morocco - Royal Air Maroc	Congo - AIB
			Panne du moteur n°2 après le décollage, demi-tour				

Serious incident	29/02/2020	AD Indira Gandhi International (Asia - India)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>VT-IAR</b>	India - Interglobe Aviation Private Ltd (T/a Indigo)	India - AIB
			Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>VT-CCU</b>	India (AirAsia India Pvt. Ltd.)	
Perte de séparation entre deux avions lors de l'approche							
Serious incident	21/12/2019	En croisière (Asia - Japan)	Small Aeroplane	BEECH - 36 - A36	<b>JA3815</b>	Japan	Japan - JTSCB
			Large Aeroplane	AIRBUS - A320	<b>UNKNOWN</b>	China - Spring Airlines Co., Ltd	
Rapprochement anormal							
Incident	09/02/2020	AD Sydney (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A380 - 800 - 841	<b>9V-SKQ</b>	Singapore - Singapore Airlines Limited	Australia - ATSB
			Large Aeroplane	DE HAVILLAND - DHC8 - 300 - 315	<b>VH-SBB</b>	Australia - Qantaslink	
			Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 838	<b>VH-VYD</b>	Australia - Qantas Airways Limited	
Cisaillement de vent lors de l'atterrissage, interruption de l'approche, non respect d'une clairance du contrôle aérien entraînant une perte de séparation entre deux autres aéronefs en approche							
Serious incident	24/01/2020	AD Hong-Kong (Asia - Hong Kong)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 300 - 343	<b>B-HLT</b>	Hong Kong - Hong Kong Dragon Airlines Ltd.	Hong Kong - AIB
Collision avec le tracteur après le repoussage							

Accident	16/01/2020	AD Strausberg (Europe and North Atlantic - Germany)	Fixed-wing	DALLACH - D4	<b>D-MXJB</b>	Germany	Germany - BFU
Collision avec le sol après le décollage							
Accident	04/08/2019	AD Eshott (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Northumberland)	Small Aeroplane	OTHER (AVIONS CLAUDE PIEL CP 301 C3)		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Perte de contrôle lors de l'atterrissage, heurt de l'hélice avec une clôture							
Serious incident	25/01/2020	AD Delhi (Asia - India)	Large Aeroplane Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 AIRBUS - A320 - 200 (251N)	<b>VT-IHQ</b> <b>UK-32022</b>	India (Indigo Airlines) Uzbekistan - Uzbekistan Havo Jullary - Uzbekistan Airways	India - AIB
Rapprochement anormal avec un autre aéronef lors du dégagement de piste							
Serious incident	22/01/2020	Vers AD Hambourg (Europe and North Atlantic - Germany)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>D-AIZC</b>	Germany - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft	Germany - BFU
Incapacité du copilote							
Accident	17/01/2020	AD El Berriel (Africa - Canary Islands - Gran Canaria)	Small Aeroplane	SOCATA - RALLYE 150	<b>SP-IKY</b>	Spain - Private Operator	Spain - CIAIAC
Affaissement du train avant lors de l'atterrissage							

Serious incident	22/01/2020	AD Sydney (Oceania - Australia)	Large Aeroplane Large Aeroplane	ATR - ATR72 - 200 - 212A BOEING - 777 - 300	<b>VH-FVQ</b> <b>N2333U</b>	Australia - Virgin Australia United States - United Air Lines Inc.	Australia - ATSB
------------------	------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	---	------------------

Perte de séparation entre deux aéronefs au départ

Accident	19/01/2020	AD Karlshofen (Europe and North Atlantic - Germany - Kassel (HE))	Small Aeroplane	ROBIN - DR400 - 180R	<b>D-EGFN</b>	Germany	Germany - BFU
----------	------------	--	-----------------	----------------------	---------------	---------	---------------

Affaissement du train principal gauche lors du stationnement

Accident	13/01/2020	AD Helsinki-Vantaa (Europe and North Atlantic - Finland)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>OH-LXD</b>	Finland - Finnair Oyj	Finland - AIB
----------	------------	--	-----------------	---------------------------	---------------	-----------------------	---------------

Chute d'un personnel navigant commercial depuis la porte arrière

Incident	05/12/2019	En croisière (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 271N	<b>XA-VRH</b>	Mexico (Concesionaria Vuela Compañía de Aviacion SAPI S.A. de C.V.)	Mexico - AIB
----------	------------	---	-----------------	--------------------------------	---------------	---	--------------

Faible pression d'huile sur un moteur, retour terrain

Incident	02/01/2020	Depuis AD Le Cap (Africa - South Africa)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 300	<b>TC-JNI</b>	Turkey - Turk Hava Yollari (Turkish Airlines Co.)	South Africa - CAA
----------	------------	---	-----------------	---------------------	---------------	---	--------------------

Message de dysfonctionnement du train principal gauche en montée initiale, déroutement

Accident	06/11/2019	AD Tijuana (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane Small Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233 CESSNA - 172 - N	<b>N524VL</b> <b>XB-NBK</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.  Mexico	Mexico - AIB
Dommages subis lors du passage dans le souffle des réacteurs d'un autre avion							
Serious incident	07/09/2019	En croisière (Europe and North Atlantic - Spain)	Large Aeroplane Large Aeroplane	AIRBUS - A320 BOEING - 737 - 800	<b>EI-IKL</b> <b>EI-ENN</b>	Italy - Alitalia - Società Aerea Italiana  Ireland - Ryanair	Spain - CIAIAC
Perte de séparation en croisière							
Serious incident	22/12/2019	AD London Gatwick (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A380 - 800 - 861		United Arab Emirates - Emirates	United Kingdom - AAIB
Chute de plusieurs personnes consécutive au souffle du réacteur d'un avion au roulage							
Incident	14/12/2019	AD Nassau (Central America and Caribbean - Bahamas)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 114	<b>C-GBHZ</b>	Canada (CANADA ROUGE)	Bahamas - AIB
Panne moteur n°2 en croisière, déroutement							
Incident	28/01/2019	AD Singapore Changi (Asia - Singapore)	Large Aeroplane	AIRBUS - A350 - 900	<b>9V-SMS</b>	Singapore - Singapore Airlines Limited	Singapore - AAIB
Heurt d'une porte par un camion passerelle au poste de stationnement pendant le ravitaillement							

Serious incident	25/10/2019	En croisière (Africa - Morocco)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321	<b>HA-LVA</b>	Hungary - Wizz Air Hungary Ltd	Morocco - AIB
			Large Aeroplane	LEARJET - 35	<b>D-CQAJ</b>	Germany - Quick Air Jet Charter GmbH	

Avis de résolution TCAS en croisière

Serious incident	14/12/2019	AD Ninoy Aquino (Asia - Philippines)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>JA13JJ</b>	Japan - Jetstar Japan Co., Ltd	Philippines - AIB
------------------	------------	---	-----------------	---------------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------

Runway excursion while positioning for take off

Accident	30/11/2019	Gossau (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Small Aeroplane	JODEL - D117 (SA)	<b>HB-SPO</b>	Switzerland (MORAND BLAISE)	Switzerland - AAIB
----------	------------	---	-----------------	-------------------	---------------	--------------------------------	--------------------

Panne moteur en vol, atterrissage forcé dans un champ

Serious incident	30/11/2019	AD Tokyo Intl (Asia - Japan)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>JA806P</b>	Japan (Peach aviation Limited)	Japan - JTSB
------------------	------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	-----------------------------------	--------------

IncurSION de piste d'un véhicule lors de l'approche d'un avion

Serious incident	19/11/2019	AD Albury (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	ATR - ATR72 - 200 - 212A	<b>VH-FVR</b>	Australia	Australia - ATSB
			Small Aeroplane	PIPER - PA28 - 161	<b>VH-XDI</b>		

TA TCAS en approche, interruption de l'approche

Serious incident	13/10/2019	En croisière (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 251N	<b>G-TTND</b>	United Kingdom - British Airways Plc	Switzerland - AAIB
			Small Aeroplane	ROCKWELL - 112 - UNDESIGNATED SERIES	<b>HB-NCB</b>	Switzerland (GAMMA-AIR AG)	
Rapprochement anormal							
Accident	16/11/2019	AD Frankfurt (Europe and North Atlantic - Germany)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 200 - 243	<b>V5-ANO</b>	Namibia - Air Namibia	Germany - BFU
			Large Aeroplane	BOEING - 777 - 300 - 3B5ER	<b>HL7204</b>	Korea, South - Air Korea Co. Ltd.	
Collision entre un avion au roulage et un avion à l'arrêt au point d'attente							
Serious incident	27/10/2019	En croisière (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A380 - 800 - 861	<b>A6-APC</b>	United Arab Emirates (Etihad Airways)	Australia - ATSB
			Pression basse sur la bouteille d'oxygène du cockpit, descente de précaution				
Incident	04/11/2019	Vers AD Sunshine Coast (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>VH-VQG</b>	Australia (Jetstar)	Australia - ATSB
			Small Aeroplane	AERO COMMANDER - 500 (S)	<b>VH-UJS</b>	Australia	
Avis de trafic TCAS avec un avion au départ							
Serious incident	07/11/2019	En croisière (Unknown)	Large Aeroplane	AIRBUS - A340 - 600	<b>ZS-SNE</b>	South Africa - South African Airways (Saa)	South Africa - AIB
			Fuite d'huile sur le moteur n° 4, arrêt commandé du moteur				



Serious incident	31/10/2019	AD Monterrey (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>N514VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - AIB
Perte de séparation entre un avion en approche et un avion en montée, alerte TCAS							
Accident	23/06/2019	Vers AD Rome (Europe and North Atlantic - Italy)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 271N	<b>D-AINC</b>	Germany - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft	Germany - BFU
Blessure d'un personnel de cabine lors de l'approche							
Serious incident	03/10/2019	AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A300 - 600 - B4 605R	<b>XA-UYR</b>	Mexico - Aerotransporte De Carga Union, S.A. De C.V.	Mexico - AIB
Endommagement de roues lors de l'atterrissage							
Incident	27/09/2019	AD Barcelone (Europe and North Atlantic - Spain - Barcelona)	Large Aeroplane  Large Aeroplane	AIRBUS - A320  EMBRAER - EMB145	<b>EC-MKO</b>  <b>F-HRAM</b>	Spain - Vueling Airlines, S.A.  Slovenia - Aero4m, D.o.o.	Spain - CIAIAC
Perte de séparation entre deux avions lors de l'approche							
Serious incident	29/10/2019	AD Kaohsiung (Asia - Korea, South)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321	<b>HL8071</b>	Korea, South - Asiana Airlines	Korea, South - AIB
Incapacité de l'équipage lors de l'atterrissage							

Serious incident	29/08/2019	AD Nice Côte d'Azur (Europe and North Atlantic - France - 06 Alpes-Maritimes)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319		United Kingdom - Easyjet Airline Company Ltd	United Kingdom - AAIB
Décollage avec des performances dégradées							
Incident	03/10/2019	AD London Heathrow (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320		United Kingdom - British Airways Plc	United Kingdom - AAIB
Fumées en office de bord							
Incident	03/10/2019	AD London Heathrow (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 131		United Kingdom - British Airways Plc	United Kingdom - AAIB
Fumées en cabine, utilisation des masques à oxygène par l'équipage							
Incident	01/10/2019	AD London Heathrow (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320		United Kingdom - British Airways Plc	United Kingdom - AAIB
Fumées en cockpit et en cabine pendant l'approche							
Incident	01/10/2019	AD London Heathrow (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320		United Kingdom - British Airways Plc	United Kingdom - AAIB
Fumées en cockpit lors de l'approche, urgence déclarée, atterrissage en sécurité							

Incident	01/10/2019	AD London Heathrow (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 131		United Kingdom - British Airways Plc	United Kingdom - AAIB
Fumées en cockpit lors de l'approche, atterrissage avec masques							
Incident	25/09/2019	AD Canberra (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	ATR - ATR72 - 200 - 212A	<b>VH-VPJ</b>	Australia - Virgin Australia	Australia - ATSB
IncurSION de piste							
Serious incident	23/08/2019	Depuis AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 271N	<b>XA-VIL</b>	Mexico (Aerolines Nacionales)	Mexico - AIB
Traversée d'une averse de grèle lors de la montée, pare-brise et radome endommagés, demi-tour							
Serious incident	26/08/2019	AD Birmingham (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 216		Spain - Vueling Airlines, S.A.	United Kingdom - AAIB
Descente sous la MSA lors d'une remise de gaz							
Serious incident	31/07/2019	Vers AD Oaxaca (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane Unknown	AIRBUS - A320 - 200 - 233 UNKNOWN	<b>N509VL</b> <b>INC</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. Unknown	Mexico - AIB
Perte de séparation lors de la descente							

Serious incident	08/08/2019	Vers AD Oaxaca (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane  Unknown	AIRBUS - A320 - 200N - 271N  UNKNOWN	<b>N538VL</b>  <b>INC</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.  Unknown	Mexico - AIB
------------------	------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------

Perte de séparation en descente

Serious incident	22/07/2019	AD d'Aviles (Europe and North Atlantic - Spain)	Large Aeroplane  Fast jet/ combat aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 111  CASA (C-101)	<b>EC-KOY</b>  <b>INC</b>	Spain - Iberia, L.a.e., S.A.  Unknown	Spain - CIAIAC
------------------	------------	---	--	---	---------------------------------	--	----------------

Perte de séparation lors de l'approche

Serious incident	09/07/2019	AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A340 - 600 - 642	<b>EC-JNQ</b>	Spain - Iberia, L.a.e., S.A.	Mexico - AIB
------------------	------------	--	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--------------

IncurSION de piste

Serious incident	17/08/2019	AD Lynden Pindling (Central America and Caribbean - Bahamas)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 212	<b>N335NW</b>	United States - Delta Air Lines, Inc.	Bahamas - AIB
------------------	------------	---	-----------------	---------------------------	---------------	--	---------------

Panne moteur

Serious incident	04/08/2019	Vers AD Cracovie (Europe and North Atlantic - Poland)	Large Aeroplane  Small Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214  ANTONOV - AN2 ( M)	<b>SX-EMJ</b>  <b>SP-AOF</b>	Greece - Other  Poland	Poland - AIB
------------------	------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	--------------

Perte de séparation radar entre deux avions

Serious incident	02/08/2019	Vers AD Cracovie (Europe and North Atlantic - Poland)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319	<b>G-EZBU</b>	United Kingdom	Poland - AIB
			Small Aeroplane	CESSNA - 152	<b>SP-KCH</b>	Poland	
Perte de séparation radar entre deux avions							

Serious incident	14/08/2019	En croisière (Europe and North Atlantic - Bulgaria)	Small Aeroplane	CESSNA - F172 - N	<b>LZ-SPB</b>	Bulgaria - Aviootriad Varna Ltd.	Bulgaria - AAIU
Problème moteur, atterrissage d'urgence, en instruction							

Serious incident	02/08/2019	AD Cracovie (Europe and North Atlantic - Poland)	Large Aeroplane	ATR - ATR72 - 200 - 212A	<b>OK-NFU</b>	Czech Republic - CSA a.s.	Poland - AIB
			Large Aeroplane	DE HAVILLAND - DHC8	<b>SP-EQI</b>	Poland - Lot - Polskie Linie Lotnicze	
Perte de séparation entre un avion en approche et un avion au départ							

Accident	07/07/2019	AD Kjeller (Europe and North Atlantic - Norway)	Small Aeroplane	CESSNA - F177RG	<b>LN-ALK</b>	Norway	Norway - AAIB
Rétraction du train d'atterrissage lors du roulement au décollage							

Serious incident	12/08/2019	En croisière (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214		Ireland - Aer Lingus Teoranta	United Kingdom - AAIB
Incapacitation d'un pilote							

Accident	30/07/2019	AD Frankfurt (Europe and North Atlantic - Germany)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 114	<b>D-AILR</b>	Germany - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft	Germany - BFU
Heurt de l'avion par un escalier tracté							
Accident	14/07/2019	AD Brook Farm (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Lancashire)	Small Aeroplane	JODEL - D120 - A		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Sortie de piste, affaissement du train principal droit							
Accident	03/08/2019	En croisière (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 200 - 243		United Kingdom - Thomas Cook Airlines Ltd	United Kingdom - AAIB
Turbulences en croisière, blessure d'un personnel navigant commercial							
Accident	04/08/2019	Marshall Farm, près de Aylesbury (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Buckinghamshire)	Small Aeroplane	JODEL - D112		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Atterrissage dur, rebonds, sortie de piste							
Incident	18/06/2019	AD Tijuana (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>XA-VOM</b>	Mexico (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI S.A. de C.V.)	Mexico - AIB
Fuite hydraulique en vol, atterrissage d'urgence							

Serious incident	28/07/2019	AD Warsaw (Europe and North Atlantic - Poland)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 231	<b>LZ-EAB</b>	Bulgaria (Electra Airways)	Poland - AIB
Sortie de piste pendant un demi-tour après atterrissage, heurt du balisage lumineux							

Serious incident	07/07/2019	Barcelona (Europe and North Atlantic - Spain - Barcelona)	Large Aeroplane	BOEING - 787 - 9	<b>LN-LNI</b>	Norway - Norwegian Air Shuttle Asa	Spain - CIAIAC
			Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 114	<b>VP-BHJ</b>	Russian Federation - Siberia Airlines	
			Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>EC-MXP</b>	Spain - Vueling Airlines, S.A.	
Perte de séparation entre trois avions en approche							

Accident	31/05/2019	proche AD Kiewit (Europe and North Atlantic - Belgium)	Fixed-wing	OTHER (Ultracraft Calypso 2a)	<b>OO-F30</b>	Belgium (Privé)	Belgium - AIB
Perte de l'hélice en vol, atterrissage en campagne							

Serious incident	23/07/2019	Proche point ESENA (Europe and North Atlantic - Bulgaria)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8FN	<b>OK-TVM</b>	Czech Republic - Travel Service a.s. (SmartWings)	Bulgaria - AAIU
			Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 211	<b>G-TCDG</b>	United Kingdom - Thomas Cook Airlines Ltd	
Perte de séparation entre deux avions en route, avis de résolution TCAS							

Serious incident	22/07/2019	AD London Stansted (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231		Latvia (Unknown)	United Kingdom - AAIB
Avion observé bas lors de l'approche							
Accident	20/07/2019	AD Fes-Saiss (Africa - Morocco)	Small Aeroplane	CESSNA - F177RG	<b>CN-TKW</b>	Morocco	Morocco - AIB
Atterrissage train rentré							
Serious incident	04/07/2019	En croisière (Asia - India)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320	<b>VT-TTN</b>	India (Tata Sia Airline)	India - AIB
Déroutement cause météo, MAYDAY et atterrissage avec une faible quantité de carburant							
Serious incident	15/07/2019	En croisière (Asia - India)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 251N	<b>VT-TNH</b>	India (Tata Sia Airline)	India - AIB
Déroutement cause météo, MAYDAY et atterrissage avec une faible quantité de carburant							
Serious incident	21/07/2019	AD Naha International (Asia - Japan)	Large Aeroplane Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231 BOEING - 737 - 800 - 8Q3	<b>HL8256</b> <b>JA01RK</b>	Korea, South - Asiana Airlines Japan - Japan Transocean Air	Japan - JTSB
Incursion d'un avion sur piste lors de l'approche finale, remise de gaz							



Serious incident	20/05/2019	Aeropuerto Internacional Juan Santamaria (Central America and Caribbean - Costa Rica)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>N568TA</b>	Costa Rica - Lineas Aereas Costarricenses, S.A. (Lacsa)	Costa Rica - CAA
			Small Aeroplane	CESSNA - 208	<b>INC</b>	Unknown	

Perte de séparation entre deux avions lors du décollage

Accident	09/07/2019	AD Amsterdam Schiphol (Europe and North Atlantic - Netherlands)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>OE-IVQ</b>	Austria - easyJet Europe Airline GmbH	Netherlands - DSB
			Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8K2	<b>PH-BXH</b>	Netherlands - K.I.m. Royal Dutch Airlines N.v.	

Collision entre deux avions lors du repoussage simultané

Serious incident	07/06/2019	AD Marrakech (Africa - Morocco)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 131		United Kingdom - British Midland Airways Ltd	United Kingdom - AAIB

Décollage réalisé avec une configuration différente de celle insérée

Serious incident	04/07/2019	100km à l'ouest de la Corse (Other - Mediterranean Sea)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 300 - 343	<b>HB-JHH</b>	Switzerland - Swiss International Air Lines Ltd	Switzerland

Odeur de fumée en cabine, demi-tour

Incident	16/06/2019	AD Guanajuato (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 271N	<b>N529VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - AIB

Collision avec un oiseau lors du décollage, atterrissage de précaution

Serious incident	10/06/2019	AD Tapachula (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>XA-VLE</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - AIB
Manoeuvre d'évitement avec un avion militaire							
Serious incident	12/06/2019	Vers AD OR Tambo (Africa - South Africa)	Large Aeroplane	AIRBUS - A340 - 300 - 313	<b>HB-JMI</b>	Switzerland - Swiss International Air Lines Ltd	South Africa - CAA
Défaillance du moteur N°1 lors de l'approche, atterrissage							
Accident	24/06/2019	AD Helgoland-Dune (Europe and North Atlantic - Germany)	Small Aeroplane	WASSMER - WA52	<b>D-ENJL</b>	Germany	Germany - BFU
Atterrissage dur en dehors de la piste							
Serious incident	04/10/2018	TMA Madrid (Europe and North Atlantic - Spain)	Large Aeroplane  Fast jet/ combat aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 82R  MCDONNELL DOUGLAS (F18)	<b>YR-BGK</b>  <b>INC</b>	Romania - Tarom, Romanian Air Transport  Spain - Fuerzas Aereas Espanolas	Spain - CIAIAC
Perte de séparation entre deux avions lors de l'approche							
Accident	19/06/2019	AD Perth (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Aeroplane	JODEL - D120 - A		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Problème moteur, perte de contrôle lors de l'atterrissage							

Serious incident	05/06/2019	AD Bordeaux Mérignac (Europe and North Atlantic - France - 33 Gironde)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 400 - 4K5		United Kingdom (West Atlantic)	United Kingdom - AAIB
Perte des indications côté commandant de bord, demi-tour							
Accident	25/05/2019	AD Makassar (Asia - Indonesia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>PK-LZJ</b>	Indonesia (Batik Air)	Indonesia - AIB
Blessure d'un agent de piste lors du repoussage							
Serious incident	22/05/2019	AD Wonderboom (Africa - South Africa)	Small Aeroplane	PIPER - PA28 - 180	<b>ZS-EBC</b>	South Africa - Other (Pro Aviation)	South Africa - AIB
Sortie latérale de piste en instruction solo							
Serious incident	12/05/2019	AD Reus (Europe and North Atlantic - Spain)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 86N	<b>G-GDFS</b>	United Kingdom - Jet2.com Ltd	Spain - CIAIAC
			Small Aeroplane	DIAMOND - DA20 - C1	<b>EC-KMH</b>	Spain - Aero Link Air Services S.I.	
Rapprochement entre deux avions							
Serious incident	29/04/2019	En croisière (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>XA-VLB</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
			Other military aeroplane	CASA - CN235 - 200	<b>PF-511</b>	Mexico - Policia Federal Preventiva	
Rapprochement en croisière entre deux avions							

Serious incident	24/03/2019	AD Chetumal (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane  Small Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 132  EMBRAER - EMB500 - NO SERIES EXISTS	<b>XA-VOI</b>  <b>XA-ATJ</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)  Unknown	Mexico - CAA
------------------	------------	--	--	---	------------------------------------	--	--------------

IncurSION d'un avion sur la piste

Accident	07/05/2019	AD Cotswold (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Gloucestershire)	Small Helicopter	GUIMBAL - CABRI - G2		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
----------	------------	--	------------------	----------------------	--	----------------	--------------------------

Circonstances inconnues

Serious incident	02/05/2019	AD Leipzig (Europe and North Atlantic - Germany - Sachsen (SX))	Large Aeroplane	AIRBUS - A300 - 600 - B4 622R	<b>D-AEAR</b>	Germany - European Air Transport Leipzig GmbH	Germany - BFU
------------------	------------	--	-----------------	----------------------------------	---------------	---	---------------

Incapacité pilote en vol

Serious incident	02/05/2019	Proche AD Hualien (Asia - Taiwan)	Large Aeroplane	ATR - ATR72 - 200 - 212A	<b>B-16851</b>	Taiwan (Mandarin Airlines)	Taiwan - ASC
------------------	------------	--------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------	--------------

Altitude cabine anormale, descente d'urgence, utilisation des masques à oxygène

Accident	21/04/2019	AD Mainz-Finthen (Europe and North Atlantic - Germany - Wiesbaden (HE))	Small Aeroplane	YAKOVLEV - YAK11	<b>F-AZYA</b>	France	Germany - BFU
----------	------------	--	-----------------	------------------	---------------	--------	---------------

Basculement lors de l'atterrissage, sortie de piste

Accident	21/04/2019	RadevormWald (Europe and North Atlantic - Germany)	Non-Powered Sailplane (Glider)  Small Aeroplane	SCHLEICHER - ASW19  ROBIN - DR400 - RP	<b>D-7981</b>  <b>D-EBSR</b>	Germany  Germany	Germany - BFU
Collision au sol							

Accident	10/04/2019	AD Privé Thankerton (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Fixed-wing	COLOMBAN - MC30		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Incendie lors de l'atterrissage							

Serious incident	26/03/2019	vers AD Lanzarote (Africa - Canary Islands - Lanzarote)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8K5	<b>G-TAWA</b>	United Kingdom - Thomson Airways Ltd (TUI Airways)	Spain - CIAIAC
Alarme GPWS en approche finale							

Accident	03/04/2019	AD Belfast (Europe and North Atlantic - United Kingdom - N Ireland)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214		United Kingdom - Easyjet Airline Company Ltd	United Kingdom - AAIB
Rupture de la barre de tractage lors du repoussage							

Serious incident	16/03/2019	En croisière (Asia - Lao People's Democratic Republic)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>XU-961</b>	Cambodia (Lanmei Airlines)	Cambodia - AIB
Dysfonctionnement des systèmes de conditionnement en croisière, déroutement vers l'aérodrome de départ							

Serious incident	02/04/2019	En croisière, FL380 (Asia - Sri Lanka)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 300 - 341	<b>PK-GPF</b>	Indonesia - Garuda Indonesia, P.t.	Sri Lanka - CAA
Problème de pressurisation en croisière, descente d'urgence, déroutement							

Accident	23/03/2019	Bento Gonçalves (South America - Brazil)	Small Aeroplane	MUDRY - CAP10 - B	<b>PT-LOK</b>	Brazil	Brazil - CENIPA
Collision avec un bâtiment après le décollage							
Accident	21/03/2019	AD Sao Tomé (Africa - Sao Tome and Principe)	Large Aeroplane	ATR - ATR72 - 200 - 212A	<b>TR-ABS</b>	Gabon - Afrijet Business Services (Abs)	Sao Tome and Principe - AIB
Heurt de l'avion au poste de stationnement par un véhicule de servitude							
Accident	20/03/2019	Kikaua Point Beach Park, Kailua-Kona (North America - United States - Hawaii)	Flex-Wing	AIR CREATION (TANARG)	<b>N912TJ</b>	United States	United States - NTSB
Arrêt du moteur en vol, atterrissage hors aérodrome							
Accident	23/03/2019	AD Bristol (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232		Hungary - Wizz Air Hungary Ltd	United Kingdom - AAIB
Rupture du compas du train avant lors du repoussage							
Serious incident	14/02/2019	Depuis AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-ZIH</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V. (Interjet)	Mexico - CAA
Avertissement de dysfonctionnement du train d'atterrissage, demi-tour							

Serious incident	26/02/2019	AD Londres-Heathrow (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A300 - 600 - B4 622R		Unknown	United Kingdom - AAIB
Incursion d'un véhicule sur la piste lors du décollage							
Serious incident	25/02/2019	En croisière (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214		United Kingdom - Easyjet Airline Company Ltd	United Kingdom - AAIB
Fumée dans le poste de pilotage, pose des masques à oxygène par l'équipage de conduite							
Serious incident	16/02/2019	AD Buenos Aires (South America - Argentina)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 200 - 203	LV-GKO	Argentina - Aerolineas Argentinas	Argentina - JIAAC
Problème sur un pneumatique lors du décollage, atterrissage de précaution							
Serious incident	13/02/2019	En croisière (Europe and North Atlantic - Latvia)	Large Aeroplane Fast jet/ combat aeroplane	AIRBUS - A350 - 900 - 941 GENERAL DYNAMICS (F-16)	B-304D INC	China - China Eastern Airlines Unknown	Latvia - TAIIB
Perte de séparation en croisière avec un avion militaire, avis de résolution T CAS							
Serious incident	12/02/2019	AD London (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232 SAAB - 340 - B		Austria - Laudamotion GmbH United Kingdom - Loganair Ltd	United Kingdom - AAIB
Remise de gaz au-dessus d'un avion au décollage							

Serious incident	19/01/2019	Girmschbiel, 1NM S-E de Lauterbrunnen (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Small Helicopter Small Helicopter	BELL - 407 - NO SERIES EXISTS EUROCOPTER - EC130 - T2	<b>HB-ZNW</b> <b>HB-ZAZ</b>	Switzerland - Alpinlift Helikopter AG Switzerland - Air Zermatt Ag	Switzerland - AAIB
------------------	------------	---	--------------------------------------	--	--------------------------------	---	--------------------

Quasi collision entre deux hélicoptères

Accident	02/02/2019	AD privé Aughrim (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Fixed-wing	BEST OFF - SKYRANGER SWIFT (SKYRANGER SWIFT 912S(1))		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
----------	------------	---	------------	--	--	----------------	-----------------------

Sortie de piste lors de l'atterrissage, collision avec un obstacle.

Serious incident	26/01/2019	AD Sofia (Europe and North Atlantic - Bulgaria - 23 Sofia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>G-EUUL</b>	United Kingdom - British Airways Plc	Bulgaria - AAIU
------------------	------------	--	-----------------	---------------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------

Collision du tracteur avec le moteur droit lors du repoussage

Serious incident	21/12/2018	Vers AD Gatwick (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Greater London)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232		United Kingdom - British Airways Plc	United Kingdom - AAIB
------------------	------------	---	-----------------	---------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------

Turbulence sévère en approche

Serious incident	09/10/2018	AD Trollhattan (Europe and North Atlantic - Sweden)	Large Aeroplane	ATR - ATR72 - 200 - 202	<b>YL-RAI</b>	Latvia - Raf-avia JSC	Sweden - AIB
------------------	------------	---	-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------	--------------

Excursion partielle de la piste lors du roulement à l'atterrissage



Serious incident	02/01/2019	Receife (South America - Brazil)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 251N	<b>PR-YRA</b>	Brazil - Azul Linhas Aereas Brasileiras S/a	Brazil - CENIPA
			Small Aeroplane	EMBRAER - EMB500 - NO SERIES EXISTS (Phenom 100)	<b>PP-BGG</b>	Brazil (Petroleo Brasileiro)	

Rapprochement anormal en vol entre deux avions

Serious incident	18/12/2018	AD Cancun (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-VFI</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V.	Mexico - CAA

Perte d'un panneau de fuselage à l'emplanture de l'aile droite

Incident	02/12/2018	AD Melbourne (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 300 - 343	<b>9M-XXB</b>	Malaysia - Airasia X Sdn Bhd	Australia - ATSB

Engagement du mode ALT du pilote automatique par inadvertance en montée initiale et dépassement de la VFE

Serious incident	25/12/2018	Depuis AD Cam Ranh (Asia - Vietnam)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>VN-A695</b>	Vietnam - Vietjet Aviation Joint Stock Company	Vietnam - CAA

Déclenchement de l'alarme de basse pression du circuit hydraulique vert, demi-tour, atterrissage sur une piste fermée

Serious incident	17/11/2018	En croisière (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 271N	<b>XA-VIF</b>	Mexico - Aeroenlaces Nacionales, S.A. De C.V. (VivaAerobus)	Mexico - CAA

Arrêt volontaire du moteur n°2 en vol, demi-tour

Accident	04/12/2018	AD Athènes (Europe and North Atlantic - Greece)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>SX-EMY</b>	Greece - Other (ELLINAIR)	Greece - AAIASB

Collision au sol avec une passerelle

Serious incident	30/11/2018	En croisière (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-UNO</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Fuite de carburant lors de la croisière							
Serious incident	10/11/2018	En croisière (Europe and North Atlantic - Spain)	Large Aeroplane Large Aeroplane	EMBRAER - ERJ190 - 200 - 200LR AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>EC-KRJ</b> <b>HA-LPM</b>	Spain - Aeronova, S.L. Hungary - Wizz Air Hungary Ltd	Spain - CIAIAC
Perte de séparation entre deux avions en croisière, avis de trafic TCAS							
Accident	15/03/2018	AD Kinshasa (Africa - Congo, Democratic Republic of the)	Large Aeroplane Large Aeroplane	AIRBUS - A350 - 900 - 941 BOEING - 727 - 200 - 2S2F	<b>ET-AUC</b> <b>9S-AVN</b>	Ethiopia - Ethiopian Airlines Corporation Congo, The Democratic Republic of the (Serve Air)	Congo, Democratic Republic of the - AIB
Collision entre deux avions au sol							
Serious incident	12/11/2018	AD Macao (Asia - Macao)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 216	<b>HS-BBO</b>	Thailand - Thai Air Asia Co., Ltd	Macao - CAA
Décollage sur une piste occupée par un véhicule							
Incident	19/11/2018	AD Buenos Aires Ministro Pistarini (South America - Argentina)	Large Aeroplane	AIRBUS - A340 - 300 - 313	<b>LV-FPU</b>	Argentina - Aerolineas Argentinas	Argentina - JIAAC
Heurt du bras hydraulique d'un camion de pompiers avec le winglet gauche							

Serious incident	15/10/2018	AD Villahermosa (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-VIP</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V. (Interjet)	Mexico - CAA
Défaillance des systèmes hydrauliques							
Accident	29/10/2018	Depuis AD Jakarta (Asia - Indonesia)	Large Aeroplane	BOEING - 737 (MAX 8)	<b>PK-LQP</b>	Indonesia - Lion Mentari Airlines	Indonesia - AIB
Perte de contact radio et radar en montée, collision avec la surface de l'eau							
Serious incident	10/10/2018	En route (Europe and North Atlantic)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8K5		United Kingdom - Thomson Airways Ltd (TUI Airways)	United Kingdom - AAIB
Perte des instruments primaires de vol							
Incident	26/09/2018	En croisière (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A380 - 800 - 842	<b>VH-OQD</b>	Australia - Qantas Airways Limited	Australia - ATSB
Feu du téléphone portable d'un passager en vol, extinction par l'équipage commercial et poursuite du vol							
Serious incident	15/10/2018	Depuis AD Monterrey (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>N522VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Avertissement d'ouverture de la porte cargo arrière, en montée							
Serious incident	02/10/2018	Depuis AD Monterrey (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>N527VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Déclenchement TCAS en montée							

Serious incident	22/07/2018	AD Veracruz Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>EI-EUA</b>	Mexico - Aeroenlaces Nacionales, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Déclenchement du toboggan d'une porte arrière lors de son ouverture							
Serious incident	19/09/2018	AD Mexico / Benito Juarez Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-DOS</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Urgence déclarée après le décollage, demi-tour							
Serious incident	21/08/2018	AD Cancun Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>XA-VRB</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Fuite hydraulique, demi-tour							
Serious incident	15/08/2018	AD Cancun Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>N988AL</b>	United States - American Airlines Inc.	Mexico - CAA
Panne de système hydraulique lors de l'approche							
Serious incident	15/10/2018	En croisière (Asia - India)	Large Aeroplane  Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232  AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>VT-IHJ</b>  <b>VT-DEL</b>	India - Interglobe Aviation Private Ltd (T/a Indigo)  India - Other (AirAsia (India) Ltd)	India - AIB
Perte de séparation entre deux avions en croisière							

Serious incident	22/08/2018	AD Tuxtla Gutierrez Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-UHE</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Problème d'alimentation en carburant du moteur N° 1, atterrissage de précaution							
Serious incident	11/04/2018	AD Mexico City - Benito Juarez Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-BAV</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Collision avec des oiseaux lors de la montée, diminution de la puissance du moteur N°2, demi-tour							
Serious incident	30/04/2018	AD Mexico - Benito-Juarez Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 132	<b>XA-VOC</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Collision avec un véhicule, lors du roulage vers le point de stationnement							
Serious incident	30/06/2018	AD Mexico City - Benito-Juarez Intl. (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-WAB</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Décollage sans autorisation							
Serious incident	30/09/2018	AD Glasgow (Europe and North Atlantic - United Kingdom)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 111		United Kingdom - Easyjet Airline Company Ltd	United Kingdom - AAIB
Incapacité du copilote lors de l'approche, atterrissage monopilote							

Serious incident	02/10/2018	AD Zurich (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 100 - 111	<b>HB-IOC</b>	Switzerland - Swiss International Air Lines Ltd	Switzerland - AAIB
Odeur anormale après le décollage, demi-tour							
Incident	01/10/2018	AD Tapachula (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>XA-VLY</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Collision avec un oiseau lors de l'atterrissage							
Incident	06/04/2018	AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 211	<b>XA-GEO</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V. (Interjet)	Mexico - CAA
Collision avec un oiseau lors de l'approche							
Serious incident	04/10/2018	AD Zurich (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Large Aeroplane	DASSAULT - FALCON 2000 - EX	<b>HB-IAU</b>	Switzerland (EL HALCON SA HERRN ROLF SCHILLING)	Switzerland - AAIB
Panne moteur après le décollage, demi-tour							
Serious incident	28/09/2018	AD Guguanajuato (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>N527VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Heurt de l'aéronef par une passerelle lors de la préparation du vol							

Serious incident	27/09/2018	AD Tapachula (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 271N	<b>XA-VRD</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Collision avec un oiseau lors de l'atterrissage							
Accident	26/09/2018	AD Zaria (Africa - Nigeria)	Small Aeroplane	SOCATA - TB9	<b>5N-CBJ</b>	Nigeria (NCAT, ZARIA)	Nigeria - AIB
Sortie latérale de piste lors de l'atterrissage, en instruction solo							
Serious incident	29/09/2018	AD Athenes (Europe and North Atlantic - Greece)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200N - 251N	<b>G-UZMA</b>	United Kingdom - Easyjet Airline Company Ltd	Greece - AAIASB
Cisaillement de vent lors de l'approche sur le terrain de déroutement, remise de gaz, message de détresse bas niveau de carburant, atterrissage							
Serious incident	24/09/2018	AD Guguanajuato (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	DASSAULT - FANJET FALCON - D	<b>N811AA</b>	United States - Usa Jet Airlines, Inc. (Belleville, Mi)	Mexico - CAA
Collision avec un animal lors du roulement au décollage, rétraction du train d'atterrissage principal impossible, demi-tour							
Accident	28/09/2018	AD Chuuk (Oceania - Micronesia, Federated States of)	Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8BK	<b>P2-PXE</b>	Papua New Guinea - Air Niugini	Papua New Guinea - AIB
Atterrissage dans un lagon 200 m avant la piste							
Serious incident	26/09/2018	AD Sao Paulo (South America - Brazil)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 231	<b>PT-MXH</b>	Brazil - Tam Linhas Aereas	Brazil - CENIPA
Atterrissage sur une piste non assignée							

Incident	20/09/2018	AD Sydney (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>VH-VGZ</b>	Australia - Jetstar Airways Pty. Ltd	Australia - ATSB
Inverseurs de poussée indisponibles lors de l'atterrissage							
Incident	20/09/2018	AD Dubaï (Middle East - United Arab Emirates)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>HZ-AS55</b>	Saudi Arabia - Saudi Arabian Airlines	Saudi Arabia - CAA
Ouverture de la porte de secours et déclenchement du tobogan associé, lors du roulage vers le poste de stationnement							
Incident	14/08/2018	AD Perth (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 231	<b>VH-FNP</b>	Australia - Virgin Australia (Virgin Australia Regional Airlines)	Australia - ATSB
Perte d'éléments sur la piste et le taxiway							
Serious incident	07/09/2018	AD José María Córdova International (South America - Colombia)	Large Aeroplane Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 115 AIRBUS - A319	<b>N9017P</b> <b>INC</b>	United States - American Airlines Inc. Colombia - Aerovias Del Continente Americano S.A.	Colombia - CAA
Avis de résolution TCAS en approche, perte de séparation en vol							
Serious incident	01/09/2018	AD Cancun Intl (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200N - 251N	<b>XA-RLM</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V. (Interjet)	Mexico - CAA
Décollage depuis une piste fermée							



Incident	10/09/2018	AD Zacatecas Intl (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 133	<b>XA-VOE</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Collision avec un oiseau lors de l'atterrissage							
Incident	06/08/2018	AD Zacatecas Intl (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 132	<b>XA-VOC</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Heurt du train avant avec un animal lors de l'atterrissage							
Incident	12/03/2018	En croisière (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-XII</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V. (Interjet)	Mexico - CAA
Anomalies de fonctionnement du système TCAS en croisière, déroutement							
Accident	04/05/2018	Honeymoon Game Farm (Africa - South Africa)	Small Helicopter	AEROSPATIALE - SA341 (F2)	<b>ZU-RLE</b>	South Africa - Private Operator	South Africa - CAA
Arrêt moteur après décollage, heurt du rotor principal avec la poutre de queue lors de l'atterrissage forcé							
Serious incident	24/04/2018	Proche AD Tijuana (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200N - 271N	<b>N529VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Incertitude sur la position du train d'atterrissage, extension du train par gravité							

Incident	28/08/2018	En croisière (Oceania - Australia)	Large Aeroplane	AIRBUS - A380 - 800 - 842	<b>VH-OQA</b>	Australia - Qantas Airways Limited	Australia - ATSB
Détection d'un problème de joint de porte arrière en croisière, vidange carburant, demi-tour							
Accident	03/09/2018	AD Santa Ana (North America - United States - California)	Small Helicopter	GUIMBAL - CABRI - G2	<b>N401SH</b>	United States (One Above Aviation)	United States - NTSB
Atterrissage dur lors d'un exercice d'autorotation							
Serious incident	20/08/2018	Vers AD Tapachula (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200N - 271N	<b>N535VL</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Collision avec des oiseaux lors de l'approche							
Serious incident	29/08/2018	Vers AD Tapachula (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>XA-VLY</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Collision avec des oiseaux lors de l'approche							
Serious incident	29/08/2018	En croisière (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>XA-VAZ</b>	Mexico - Aeroenlaces Nacionales, S.A. De C.V. (VivaAerobus)	Mexico - CAA
Heurt du radôme par un objet non identifié en croisière, demi-tour							

Serious incident	25/05/2018	AD Tijuana (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>XA-VLT</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Collision avec un tapis de déchargement de bagages							
Serious incident	19/06/2018	AD Cancun (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 232	<b>N537JT</b>	United States - Jetblue Airways Corporation (New York, Ny)	Mexico - CAA
Diminution de la puissance d'un moteur lors du décollage, interruption du décollage							
Accident	27/08/2018	En croisière (Asia - Japan)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>JA14VA</b>	Japan (Vanilla Air)	Japan - JTSB
Turbulences en croisière, blessure d'un personnel navigant commercial							
Serious incident	23/07/2018	AD Mexico/Lic. Benito Juarez Intl (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-IJT</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V. (Interjet)	Mexico - CAA
Panne de circuit hydraulique à l'atterrissage, immobilisation de l'avion sur la piste, remorquage jusqu'au point de stationnement							
Accident	06/08/2018	Choro (South America - Brazil)	Large Aeroplane	AIRBUS - A321 - 200 - 231	<b>PT-MXA</b>	Brazil - Tam Linhas Aereas	Brazil - CENIPA
Blessure d'un personnel navigant commercial lors d'une évolution sous facteur de charge positif pendant la descente							

Accident	21/08/2018	Manor Farm (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Gloucestershire)	Fixed-wing	BEST OFF - SKYRANGER (ULM Multiaxes - 912(2))		United Kingdom	United Kingdom - AAIB
Collision avec un obstacle							
Serious incident	13/08/2018	AD Edimbourg (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Lothian)	Large Aeroplane Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214 BOEING - 737 - 800 - 8JP		Austria - easyJet Europe Airline GmbH Ireland - Norwegian Air International	United Kingdom - AAIB
IncurSION de piste d'un aéronef							
Serious incident	18/08/2018	AD Tuxtla Gutiérrez International (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-NBA</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V. (Interjet)	Mexico - CAA
Collision avec un oiseau lors de l'approche							
Serious incident	11/08/2018	AD Guadalajara (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 233	<b>XA-VLF</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V. (Volaris)	Mexico - CAA
Fuite d'huile au niveau de l'APU, fumée en cabine sur l'aire de stationnement, évacuation							
Accident	03/08/2018	Mullen (North America - United States - Nebraska)	Small/light Helicopter	EUROCOPTER - EC130 - T2	<b>N130TG</b>	United States	United States - NTSB
Perte de contrôle lors de l'atterrissage							

Serious incident	11/08/2018	En croisière (Europe and North Atlantic - Greece)	Small Helicopter	AEROSPATIALE - AS355 - N	<b>SX-HIB</b>	Greece - Ifly S.A.	Greece - AAIASB
Perte d'une partie du capotage du moteur 2 en croisière, heurt du capotage avec une pale du rotor principal, atterrissage d'urgence							
Serious incident	11/08/2018	AD Suvarnabhumi (Asia - Thailand)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 132	<b>HS-PPS</b>	Thailand - Bangkok Airways	Thailand - AIB
Odeur de brûlé et fumées en poste de pilotage et en cabine lors du décollage, demi-tour							
Accident	11/07/2018	AD Clench Common (Europe and North Atlantic - United Kingdom - Wiltshire)	Fixed-wing	PIPISTREL (ULM classe 3- Multiaxes - ALPHA TRAINER)		France	United Kingdom - AAIB
Sortie longitudinale de piste lors du roulement à l'atterrissage							
Accident	10/08/2018	Région de Domingos Martins (South America - Brazil)	Small/light Helicopter	AEROSPATIALE - AS350 - B2	<b>PP-MES</b>	Brazil - Other (Policia Militar de Espirito Santo)	Brazil - CENIPA
Collision avec un obstacle puis le sol lors de l'atterrissage							
Accident	04/08/2018	Proche AD Craughwell (Europe and North Atlantic - Ireland)	Aeroplane	CESSNA - F172 - P	<b>EI-ING</b>	Ireland	Ireland - AAIU
Collision avec un arbre puis le sol lors d'une approche interrompue							

Serious incident	27/05/2018	Vers AD Madrid (Europe and North Atlantic - Spain - Madrid)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>CS-TNQ</b>	Portugal - Transportes Aereos Portugueses, SA	Spain - CIAIAC
			Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 216	<b>EC-LYM</b>	Spain - Iberia, L.a.e., S.A.	
			Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 200 - 243	<b>EC-LVL</b>	Spain (Air Europa Lineas Aereas)	

Multiples pertes de séparation entre avions en approche, par conditions météorologiques dégradées

Incident	06/07/2018	AD Barcelone (Europe and North Atlantic - Spain - Barcelona)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>EC-HQL</b>	Spain - Vueling Airlines, S.A.	Spain - CIAIAC
			Large Aeroplane	BOEING - 737 - 800 - 8B6	<b>CN-RNU</b>	Morocco - Royal Air Maroc	

Perte de séparation

Accident	25/07/2018	Kobuk (North America - United States - Alaska)	Small Helicopter	AEROSPATIALE - AS350 - B3	<b>N354LA</b>	United States (Trans Aero LTD)	United States - NTSB
----------	------------	---	------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------

Heurt de la végétation basse lors d'une translation latérale, basculement sur le côté

Serious incident	21/07/2018	Tata (Europe and North Atlantic - Hungary)	Small Helicopter	AEROSPATIALE - SA318 - C	<b>HA-PPI</b>	Hungary (Hidroplan Nord Kft)	Hungary - TSB
------------------	------------	---	------------------	--------------------------	---------------	------------------------------	---------------

Vibrations après la mise en route, rupture de la poutre de queue et de l'arbre de transmission du rotor anti-couple

Accident	20/07/2018	AD Wolfsberg (Europe and North Atlantic - Austria)	Small Helicopter	AEROSPATIALE - AS350 - B	<b>N36033</b>	Austria	Austria - AAIB
Perte de contrôle lors d'une manœuvre effectuée en effet de sol							
Serious incident	18/07/2018	AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A340 - 600 - 642	<b>EC-IOB</b>	Spain - Iberia, L.a.e., S.A.	Mexico - CAA
Non rentré du train d'atterrissage après le décollage, demi-tour							
Accident	13/07/2018	Pian Neiretto (Europe and North Atlantic - Italy)	Small Helicopter	AEROSPATIALE - AS350 - B3	<b>I-PIEM</b>	Italy (Air Green S.r.l.)	Italy - ANSV
Heurt de la poutre de queue avec le sol après l'atterrissage							
Serious incident	31/05/2018	En croisière (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A319 - 100 - 133	<b>XA-VOK</b>	Mexico - Concesionaria Vuela Compañía De Aviación, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Avis de résolution TCAS en croisière							
Accident	18/07/2018	AD Borken (Europe and North Atlantic - Germany - Arnsberg (NRW))	Small Aeroplane Non-Powered Sailplane (Glider)	CESSNA - F172 - N SCHLEICHER - ASW20	<b>PH-GEO</b> <b>D-7648</b>	Netherlands (STELLA AVIATION CHARTER B.V.) Germany	Germany - BFU
Collision en vol entre un avion et un planeur							

Serious incident	07/07/2018	Roc de Veyges (Europe and North Atlantic - Switzerland)	Large Helicopter	MBB - BK117 - C - C2	<b>HB-ZRE</b>	Switzerland (SCHWEIZ. LUFT- AMBULANZ AG)	Switzerland - AAIB
Collision du rotor anti-couple avec la végétation, lors de l'atterrissage							
Serious incident	07/07/2018	AD Velana (Asia - Maldives)	Large Aeroplane  Large Aeroplane	AIRBUS - A330 - 300 - 343  AIRBUS - A350 - 900 - 941	<b>9M-XXC</b>  <b>A7-ALL</b>	Malaysia - Airasia X Sdn Bhd  Qatar - Qatar Airways Company	Maldives - AIB
Collision au sol avec un aéronef stationné							
Serious incident	27/06/2018	AD Mexico (Central America and Caribbean - Mexico)	Large Aeroplane	AIRBUS - A320 - 200 - 214	<b>XA-MTY</b>	Mexico - Abc Aerolineas, S.A. De C.V.	Mexico - CAA
Traversée d'une piste sans autorisation							